

2022年5月18日
大森木材株式会社
株式会社イーグルプレカットサポートセンター

当社新城事業所における火災事故に関するお詫びとお知らせ

この度、2022年5月17日(火)17時30分頃、当社新城事業所(愛知県新城市)の製造工場において火災事故が発生致しました。

当該事故の発生により周辺住民の方々、周辺事業所の方々、消防関係者の皆様、またその他関係者の皆様に多大なご心配とご迷惑をお掛けしましたことを心より深くお詫び申し上げます。

2022年5月18日(水)現在の当該事故の状況に関しまして以下、お知らせ致します。

記

1. 事故の発生状況につきまして

2022年5月17日(火)17時30分頃、当社新城事業所の製造工場の一部からの発煙を従業員が発見し、構内消防班及び従業員にて現場を確認したところ、構内の加工機を起点とし集塵機を経由しおが粉集積所へ繋がる鋼管製ダクトの一部より発煙、出火していることを確認した為、集塵設備の運転を停止し、119番通報しました。

その後、18時頃に新城消防署及び所轄消防班より消防隊が到着、発煙していた鋼管製ダクトを分解し出火源を除去した後、おが粉集積所において放水作業を実施し、22時頃に鎮火を確認し消火活動を終了したものの、5月18日(水)0時頃及び7時頃にそれぞれ再度の出火を確認した為、当該出火源に係る製造ラインの稼働を停止のうえ消火活動を再開し、同日12時頃に再度鎮火を確認し消火活動を終了しました。

2. 出火の原因につきまして

構内集塵設備への異物の混入により鋼管製ダクト内で出火に至ったことが原因と考えられます。

3. 製品の供給への影響につきまして

当該火災事故により、消火活動及び安全点検の為当該火災事故の出火源に係る複数の製造ラインの稼働を消火活動の終了まで停止しましたが、2022年5月18日(水)現在、製品の供給への影響は無いものと考えられます。

今回の件でお取引様をはじめ関係者の皆様のみならず、地域の皆様にも多大なご心配、ご迷惑をおかけすることとなり、改めまして深くお詫び申し上げます。

今後、状況に変化が生じた際は速やかに当社ホームページ上にて情報を開示致しますので、ご理解賜ります様お願い申し上げます。

以上

(本件に関するお問い合わせ)

大森木材株式会社 新城事業所

〒441-1338 愛知県新城市一鍬田字道目記 1-18

TEL: (0536)-26-1670(代) FAX: (0536)-26-2022

代表取締役社長 原田 TEL: (090)-5119-1638